

Estudis de costos de manteniment dels cementiris municipals d'Abrera Sant Vicenç de Torelló i de Vilalba Sasserra

L'Estudi de costos de manteniment de cementiris és una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora dels cementiris municipals. Per un costat, avalua les edificacions i l'àmbit d'urbanització del cementiri analitzant el seu estat de conservació. Per l'altre costat, proposa accions per una posta a punt inicial de les parts més deteriorades del mateix i defineix les actuacions necessàries per mantenir anualment el cementiri en bon estat.

Al municipi d'Abrera els cementiris a incloure en l'estudi han estat dos: el cementiri nou, amb una superfície de recinte de 5.550 m², i amb 744 unitats d'enterrament ; i el cementiri de Santa Maria de Vilalba amb una superfície aproximada de 1.026 m², i amb 136 unitats d'enterrament.

En Sant Vicenç de Torelló també són dos els cementiris municipals: el cementiri de Sant Vicenç i el cementiri de Borgonyà. El cementiri de Sant Vicenç té una superfície de parcel·la de 1.123 m² i disposa de 373 unitats d'enterrament. El de Borgonyà té aproximadament uns 1266 m² de recinte i disposa de 314 unitats d'enterrament.

En el cas del cementiri municipal de Vilalba Sasserra té una superfície d'uns 300 m² i disposa de 133 unitats d'enterrament.

Per valorar el manteniment s'ha tingut en compte: els consums, els serveis a realitzar (desratització i desinfecció, gestió de residus i neteja), el manteniment general (obra civil, instal·lacions i urbanització), el manteniment de l'equipament operatiu i el manteniment normatiu.

Tot plegat s'ha fet estimant uns costos econòmics que permetran a aquests ajuntaments estudiar i planificar les actuacions a realitzar als cementiris, tan a nivell de reforma com de manteniment, i revisar les taxes de conservació a aplicar, amb l'objectiu de poder realitzar una gestió eficient en vers al manteniment del recinte i oferir a la ciutadania un servei adequat.

